




Brennbares Material

Rauchrohrsystem: "IZOKER"

T600-N1-D-Vm-L01200-G240 M



Wenn sich die Lackschicht auf der Oberfläche während des Einbaus beschädigt, kann sie durch Aufsprühen der vom Hersteller/Vertreiber festgelegten Sprühfarbe repariert werden.

Während der ersten Anheizphase muss der Raum mit genügend Frischluft versorgt sein.